

Eingänge				Ausgänge			
Sub-D 25		Operation	BMK	BMK	Operation	Sub-D 25	
1	XD.14	→ Antrieb Schraube	M1	B1.4	VeriSens - OUT1 (rot / pink)	→	XD.02 1
2	XD.15	→ Zylinder Farbe 2	M2	B1.6	VeriSens - OUT2 (gelb / weiss)	→	XD.03 2
3	XD.16	→ Zylinder Farbe 1	M3	B1.7	VeriSens - OUT3 (blau / grün)	→	XD.04 3
4	XD.17	→ Vereinzeln 1	M4	B3	Röhren voll (Lichtschranke)	→	XD.05 4
5	XD.18	→ Vereinzeln 2	M5	B4	Vereinzeln 2 ausgefahren	→	XD.06 5
6	XD.19	→ Entleeren	M6	B5	Vereinzeln 1 ausgefahren	→	XD.07 6
7	XD.20	→ Trichter	M7	B2	Rutsche voll (Lichtschranke)	→	XD.08 7
8	XD.21			B8	Entleeren ausgefahren	→	XD.09 8
9	XD.22			B6	Zylinder Farbe 1 ausgefahren (rot / pink)	→	XD.10 9
10	XD.23			B7	Zylinder Farbe 2 ausgefahren (blau / grün)	→	XD.11 10
11	XD.24			B9	Trichter ausgefahren	→	XD.12 11
							XD.13 12
	XD.25	+24V			GND		XD.01

